

Link do produktu: <https://utih.pl/zestaw-naprawczy-t25-nowy-typ-warynski-d1441000108-p-39805.html>




## Zestaw naprawczy T25 nowy typ WARYŃSKI D1441000108



Cena	<b>470,40 zł</b>
Numer katalogowy	<b>W-D1441000108</b>
Kod producenta	<b>W-D1441000108</b>
Kod EAN	<b>5902287244106</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>7</b>
Numer katalogowy części	<b>W-D1441000108</b>
EAN (GTIN)	<b>5902287244106</b>
Numery katalogowe zamienników	<b>W-D1441000108</b>
Numer katalogowy oryginału	<b>W-D1441000108</b>



### Opis produktu

Zestaw naprawczy T25 nowy typ WARYŃSKI [W-D1441000108]











PRZEKRÓJ A-A




Pierścień uszczelniający tłoka chromowany




Pierścień uszczelniający tłoka (2szt.)




Pierścień segera W35 (2 szt.)



Pierścień olejowy chromowany



Pierścień olejowy



Origin  
**WARYŃSKI**