

Link do produktu: <https://utih.pl/zestaw-naprawczy-zetor-105-turbo-fi-105-3-pierscienie-warynski-10000992-p-39807.html>




Zestaw Naprawczy Zetor 105 Turbo FI-105 3-pierścienie WARYŃSKI 10000992



Cena	609,60 zł
Numer katalogowy	W-10000992
Kod producenta	W-10000992
Kod EAN	5902287244083
Numer katalogowe zamienników	W-10000992
Numer katalogowy oryginału	W-10000992
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7
Numer katalogowy części	W-10000992
EAN (GTIN)	5902287244083


Opis produktu

Zestaw Naprawczy Zetor 105 Turbo FI-105 3-pierścienie WARYŃSKI [W-10000992]











PRZEKRÓJ A-A


Pierścień uszczelniający tłoka chromowany




Pierścień uszczelniający tłoka




O-ring uszczelniający tulei (2 szt.)



Pierścień olejowy



Pierścień segera W40 (2 szt.)



WARYNSKI Origin