

Link do produktu: <https://utih.pl/zestaw-naprawczy-zetor-19000992-fi-105-3-pierscienie-19000992-warynski-p-39810.html>




Zestaw naprawczy Zetor 19000992 FI-105 3-pierścienie 19000992 WARYŃSKI


Cena	621,70 zł
Numer katalogowy	W-19000992
Kod producenta	W-19000992
Kod EAN	5902287244076
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7
Numer katalogowy części	W-19000992
EAN (GTIN)	5902287244076
Numery katalogowe zamienników	W-19000992
Numer katalogowy oryginału	W-19000992

Opis produktu


Zestaw Naprawczy Zetor 19000992 FI-105 3-pierścienie [W-19000992]









SZCZEGÓŁ B




PRZĘKRÓJ A-A




Pierścień uszczelniający tłoka




Pierścień uszczelniający tłoka




O-ring uszczelniający tulei (2 szt.)



Pierścień olejowy



Pierścień segra W40 (2 szt.)



WARYNSKI Origin